



### **Aan de bewoners van het westelijke deel van de Wheredijk**

Er zijn meldingen bij ons binnengekomen van bewoners die een veel hoger verbruik aan stadsverwarming hebben gesignaleerd als voor het vervangen van de leidingen. In meerdere gevallen is geconstateerd dat de oorzaak bleek te zitten in een defect van de warmwaterklep in de stadsverwarmingsunit. Hierdoor blijft het water van de stadsverwarming constant door de klep lopen, waardoor het water - dat met ca. 80° binnenkomt - er met 80° ook weer nutteloos uitloopt. Een en levert dus een behoorlijke kostenpost op.

Wij raden u dan ook aan uw stadsverwarmingsunit te laten controleren op defecten, zeker als u een hoger verbruik constateert.

Omdat een mogelijke oorzaak kan liggen in het feit dat de kleppen een halfjaar niet hebben gefunctioneerd, zullen wij deze kwestie in verenigingsverband aankaarten bij Stadsverwarming Purmerend, Van de ontwikkelingen in deze zullen wij u natuurlijk op de hoogte houden.

### **Aan de bewoners van het oostelijke deel van de Wheredijk**

In verband met het bovenstaande is het voor u misschien verstandig om vanaf nu uw meterstanden bij te houden, zodat u – na het vervangen van de leidingen in uw deel van de Wheredijk – kunt constateren of het verbruik omhoog gaat en zo nodig de warmwaterklep van de stadsverwarming kunt laten controleren.

Het bestuur